

Vizualizare anunt

PUBLICAT NR ANUNT: ADV1072801 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE DATA CREARE: 15.04.2019 09:32 DATA PUBLICARE: 15.04.2019 09:33

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE CIF: 3963722

Adresa: Strada Prahova, Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 0261748323 Fax: +40 0261727057 E-mail: aprovizionarespitalsm@yahoo.com Punct(e) de contact: COZA VLAD FLORIN In atentia: : CLAUDIU-CRISTIAN RUSU

ANUNT

Denumire contract:

Servicii de curatare , vidanjare si spalare a bazinelor decantor si totodata servicii de demontare, reparare si montare pompe de transvazare

Data limita depunere oferta:

19.04.2019 12:00

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari directe</u>	<u>Servicii</u>	<u>90460000-9 - Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</u>	<u>16.660,00</u> RON	<u>Proces verbal de inspectie cu actiuni recomandate.pdf</u>

Descriere contract:

Servicii de curatare , vidanjare si spalare a bazinelor decantor si totodata servicii de demontare, reparare si montare pompe de transvazare conform procesului verbal de inspectie cu actiuni recomandate

Conditii referitoare la contract:

conform proces verbal de inspectie cu actiuni recomandate, locatia- Boli Infectioase

Conditii de participare:

conform proces verbal de inspectie cu actiuni recomandate, locatia- Boli Infectioase

Criterii de atribuire:

Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut . Vizitarea amplasamentului se va face cu anuntarea prealabila a ING. Daniel Supuran la tel:0733035626

Informatii suplimentare:

Oferta poate fi transmisa la adresa de mail: aprovizionarespitalsm@yahoo.com sau pe fax ori depusa la registratura autoritatii contractante. Ofertele depuse dupa aceasta data vor fi considerate tardive/intarziate si nu vor fi luate in seama. Oferta va fi publicata in SEAP de catre operatorul economic desemnat castigator de catre autoritatea contractanta (oferta conform anunt publicitar nr.xxxx) in masura in care detin cont in seap.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare

Str. Tudor Vladimirescu nr 9, et. IV, ap 17, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare. cod 440037

☎ 0261710248

☎ 0372875914

✉ office@cpj.ro

🌐 www.cpj.ro

ISO/699/2008

RO23874611



Proces Verbal de Inspectie Nr.1511/20.03.2019

La solicitarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare s-a decis inspectarea instalatiei de epurare din cadrul Sectiei de boli infectioase, str.Corvinilor nr.43-45, mun.Satu Mare, jud.Satu Mare. Motivele solicitarii inspectiei au fost cu privire la defectiunile constatate in timpul functionarii, respectiv faptul ca la data solicitarii echipamentele/utilajele instalate erau in repaos, repornirea acestora fiind imposibila.

In data de 18.03.2019, in intervalul orar 12.00-13.30, in prezenta reprezentantului beneficiarului ing.Supuran Daniel, respectiv angajatii subscrisei s-au constatat urmatoarele:

- gratarele rare(cos gratar) sunt pline si colmatate, golirea lor nu s-a efectuat in timpii recomandati de furnizorul instalatiei de epurare, materialul grosier trecand astfel de filtrarea primara ajungand in bazinul de decantare si transvazare

- bazinul de decantare si transvazare este plin, pompele de transvazare nu au putut fi scoase la suprafata pentru inspectare amanuntita. Pompele de transvazare submersibile cu tocat or tip DSK-05 nu raspund comenzilor de pornire cu toate ca alimentarea cu energie electrica ale acestora este in perfecta stare de functionare. Pompele de transvazare au fost montate fara ghidaj vertical si fara autocuplaj, astfel scoaterea pompelor este imposibila fara vidanjarea prealabila al bazinului de decantare. Se presupune fie ca tocatorele pompelor sunt colmatate si blocate, fie ca motoarele sunt arse din cauza suprasolicitarii

-Compresorul de aer cu piston tip Kaeser DC1.5 necesar fluxului de epurare de asemenea prezinta defectiuni la pornire cu toate ca alimentarea cu energie electrica ale acestuia este in perfecta stare de functionare, s-au verificat nivelul de ulei, busoanele de umplere aerisire, supapa de siguranta, filtrul de aer si regulator de presiune, presostatul. Compresorul nu raspunde la comenzile de pornire. Se presupune defectiune majora la piston si/sau bloc comanda si/sau bloc motor/compresie.

Consecinta starii de fapt la data inspectiei: apele uzate provenind din cadrul Sectiei de boli infectioase, str.Corvinilor nr.43-45, mun.Satu Mare, jud.Satu Mare, nu sunt epurate si ajung in sistemul de canalizare unitara al municipiului Satu Mare in stare neepurata, nesatisfacand cerintele NTPA002, si normele minime sanitare.

Actiuni recomandate:

a)vidanjarea totala si de urgenta al bazinului decantor, inclusiv curatirea acestuia si al gratarelor rare (cos gratar)

b)demontarea pompelor de transvazare submersibile si inspectarea amanuntita ale acestora, in cazul colmatarii tocatorelor acestora se vor curata si se va incerca repornirea



Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare

Str. Tudor Vladimirescu nr 9, et IV, ap 17, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, cod 440037

☎ 0261710248

☎ 0372875914

✉ office@cpj.ro

🌐 www.cpj.ro

J30/699/2008

RO23874611



pompelor, sau in cazul in care se constata ca motoarele sunt arse se recomanda inlocuirea integrala ale acestora cu unele cu caracteristici similare

c)se recomanda instalarea de ghidaje si autocuplaje pentru pompe in vederea unei interventii lesnicioase in cazul unor interventii ulterioare.

d)se recomanda inlocuirea compresorului de aer cu piston cu unul cu caracteristici tehnice similare

e)Se impune utilizarea in permanenta al echipamentelor de protectie adecvate in vederea eliminarii/excluderii contaminarilor personalului de inspectie avand in vedere natura apelor uzate provenite de la Sectia de boli infectioase.